

電線の盗難被害発生！！



富士宮市内で、電線の盗難被害が発生しました。
静岡県内においても、太陽光発電施設で電線を狙った盗難被害が発生しています。
太陽光発電施設における被害は、固定された電線が固定具をはずされ持ち出されています。

★ 被害防止のポイント ★

- 使用していない電線は、屋外に置かないようにしましょう。
- 施設にはセンサーライトや防犯カメラ等の防犯機器を活用しましょう。
- 施設内に侵入できないように金網等を設置しましょう。

